



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Володарского ул., д.223, г. Киров, Кировская обл., 610027, телефон/факс (8332) 35-17-42

E-mail: kirov@zural.gosnadzor.ru, <http://www.zural.gosnadzor.ru>

612964 Кировская обл., г. Вятские

Поляны, ул. Гагарина, 7А

(место составления акта)

8 мая 2018 года

(дата составления акта)

10 часов 10 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 22-37/102

По адресу / адресам: 612964 Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 7А
на основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой
выездной проверки от 12.04.2018 № 2097-рп
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: плановая выездная проверка в отношении:
(плановая / внеплановая, документарная / выездная)

Кировского областного государственного профессионального образовательного бюджетного
учреждения «Вятско-Полянский механический техникум» (КОГПОБУ ВПМТ)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до с час. мин. Продолжительность
« » 20 г. с час. мин. до с час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 3.05.2018 по 8.05.2018 - 4 рабочих дней
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Мельников О.М.

3.05.2018 9 час. 00 мин. т. 883334 6-21-78

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

Ибрагимов Нурзада Махсумьянович - государственный инспектор отдела государственного

энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Кировской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Маскин Александр Сергеевич – начальник АХО

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено при осуществлении лицензируемого вида деятельности	Лица, допустившие нарушения
1.	Не обеспечено наличие в объеме, предусмотренном правилами, технической документации. А именно, отсутствуют: - генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями; - однолинейная схема первичных электрических соединений в здании корпуса №2;	п.п. 1.8.1-1.8.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 и зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.2003, далее – ПТЭЭП;	Маскин А.С. – начальник АХО КОГПОБУ ВПМТ
2.	Отсутствуют протокола измерения сопротивления заземляющих устройств.	п. 2.7.13. ПТЭЭП	Маскин А.С. – начальник АХО КОГПОБУ ВПМТ
3.	Не представлены протокола проверки соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току КЗ в электроустановках.	п.2.7.16. ПТЭЭП	Маскин А.С. – начальник АХО КОГПОБУ ВПМТ
4.	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской	п.2.12.3. ПТЭЭП	Маскин А.С. – начальник АХО КОГПОБУ ВПМТ
5.	На лицевой стороне распределительных щитов, щитов освещения частично отсутствуют надписи с указанием наименования щита, номера, соответствующего диспетчерскому наименованию.	п.2.12.5. ПТЭЭП	Маскин А.С. – начальник АХО КОГПОБУ ВПМТ
6.	Не на всех распределительных щитах, щитах освещения с внутренней стороны на дверцах имеются однолинейные схемы.	п.2.12.5. ПТЭЭП	Маскин А.С. – начальник АХО КОГПОБУ ВПМТ

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено при осуществлении лицензируемого вида деятельности	Лица, допустившие нарушения
7.	Не проводится проверка соответствия электрических (технологических) схем (чертежей) фактическим эксплуатационным с пометкой на них о проверке.	п. 1.8.5 ПТЭЭП	Маскин А.С. – начальник АХО КОГПОБУ ВПМТ
8	В здании техникума на кухне не выполнена система уравнивания потенциалов корпусов ванн для мытья посуды.	п. п.1.7.82., п.1.7.83 Правил устройства электроустановок, шестое издание, далее - ПУЭ	Маскин А.С. – начальник АХО КОГПОБУ ВПМТ
9	Во вводном распределительном щите №4 на входящих и отходящих силовых кабелях отсутствуют бирки, указывающие марку, напряжение, сечение и наименование линии.	п. 2.4.5. ПТЭЭП	Маскин А.С. – начальник АХО КОГПОБУ ВПМТ
10	В здании техникума на щите освещения №12 отсутствует защитная крышка, предусмотренная заводом изготовителем, токоведущие части не ограждены от случайных прикосновений.	п.2.2.4. ПТЭЭП	Маскин А.С. – начальник АХО КОГПОБУ ВПМТ
11	В лаборатории сварки (каб.118) распределительные щиты, рубильники, щиты освещения, корпуса магнитных пускателей, светильников не очищаются от пыли и грязи.	п.2.2.17, п. 2.12.12 ПТЭЭП	Маскин А.С. – начальник АХО КОГПОБУ ВПМТ
12	На дверцах распределительных щитов (РЩ), рубильников, щитов освещения частично отсутствуют предупреждающие знаки по электробезопасности, нет надписей с указанием тока плавких вставок предохранителей и номинального тока расцепителей автоматических выключателей.	п.2.2.20, п.2.12.5 ПТЭЭП	Маскин А.С. – начальник АХО КОГПОБУ ВПМТ

В ходе проведения проверки:

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **нет**.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **нет**.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

✓
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 8.05.2018 № 22-37/102

Подпись лица, проводившего проверку:



С актом проверки ознакомлен, акт со всеми приложениями получил:

Мельников Олег Михайлович – директор КОГПОБУ ВПМТ

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

« 8 » мая 20 18 г. ✓



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)